


## Käsitsemise juhised

Kokkupuutel nahaga võib kiudude mehaanilise mõju tõttu tunda ajutist sügelust. Võimaliku naha sügeluse vältimiseks on soovitatav järgida õigeid käsitsemise ja paigaldamise juhiseid.

### 1. Ladustamine


Pakendid ladustage kuivas, sademete eest kaitstud siseruumides. Kaste üksteise peale ritta ladudes tuleb jälgige, et kiri "See pool ülespidi" (nool näitab üles) jääks pealepoole.

### 2. Pakendite avamine



Pakendid avage kindlal, puhtal alusel paigalduskoha vahetus läheduses.

### 3. Paigaldamine



Soojustusvillad lõigake võimalikult terava noaga kindla, puhta tööpinna peal. Kui kasutate mootoriga lõikevahendit, peab olema ka tolmuärastusseade.

#### 4. Ventilatsioon



Hea ventilatsioon vähendab tolmu sisaldust õhus. Eriti tolmustes kohtades kasutage tolmu kohtäratõmmet. Kui see ei ole võimalik, kasutage kaitseriideid ja respiraatorit.

#### 5. Puhtus



Lõikamisjäätgid koguge prügikotti. Jäätmed tuleb kõrvaldada kohalike määruste järgi.



Puhastage paigalduskoht võimalikult tolmuvabalt, näiteks tolmuimejaga või niisutage põrandat enne pühkimist.

## 6. Lõpetatud töö



Töö lõppedes peske käed jaheda veega ja vältige naha hõõrumist enne kui tolmu on maha pestud. Eriti tolmuse töö järel käige duši all ja vahetage riided. Tööriided peske tavalistest riietest eraldi.

## 7. Õiged töövahendid



Töökindad kaitsevad nahka torgete eest. Kui on võimalus, et tolm satub isoleerimisel silma, kasutage kaitsemütsi või -prille. Kitsastes ruumides, puistevilla paigaldades ja mahalaadimistööl kasutage respiraatorit.